

Norma Portuguesa

NP
EN 523
ERRATA
Jun. 2007

Bainhas de aço para armaduras de pré-esforço
Terminologia, requisitos e controlo da qualidade

Gaines en feuillard d'acier pour câbles de précontrainte
Terminologie, prescriptions, contrôle de qualité


Steel strip sheaths for prestressing tendons
Terminology, requirements, quality control

ERRATA

Na página 7, secção 5.1.2

Onde se lê:	Deve ler-se
“ISO 10139”	“EN 10139”

© IPQ reprodução proibida

Instituto Português da  Qualidade

Rua António Gião, 2
2829-513 CAPARICA PORTUGAL

Tel. + 351-212 948 100 Fax + 351-212 948 101
E-mail: ipq@mail.ipq.pt Internet: www.ipq.pt

